

LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI LOCALI DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO “NERVI-SEVERINI”,
VIA TOMBESI DALL’OVA, 14 - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Arch. Giovanna Garzanti
PROGETTISTA COORDINATORE:	Arch. Giovanna Garzanti
PROGETTISTI OPERE ARCHITETTONICHE:	Arch. Giovanna Garzanti Ing. Barbara Contessi
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:	Ing. Giulia Angeli P.I. Andrea Bezzi Ing. Junior Annalisa Bollettino Ing. Tiziana Napoli
ELABORAZIONE GRAFICA:	Ing. Giulia Angeli, Ing. Barbara Contessi
Professionisti esterni:	
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:	Ing. Mario De Lorenzi
PROGETTISTA IMPIANTI IDRICI E MECCANICI:	P.I. Mirco Bondi P.I. Alberto Cortini
PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI:	P.I. Nicola Bersani
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Arch. Paola Sanapo
PROGETTISTA PREVENZIONE INCENDI:	P. I. Alberto Cortini

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Codice elaborato: PDE_GEN_03_00	Revisione: 00	Data: 08/04/2021	Scala: -	Nome file di archiviazione: PDE_GEN_03_FOTO_r.00
------------------------------------	------------------	---------------------	-------------	---

PROFESSIONISTA RESPONSABILE: Arch. Giovanna Garzanti Ing. Barbara Contessi	FIRMATO DIGITALMENTE Il progettista coordinatore Arch. Giovanna Garzanti FIRMATO Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanna Garzanti
--	--

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:
00	EMISSIONE	G.A.	B.C.	G.G.	08/04/2021
01	REVISIONE				
02					
03					

Stato attuale

Stato attuale



Stato attuale

Stato attuale



Stato attuale

Stato attuale



Stato attuale

Stato attuale





FOTO 1 – Ingresso principale da Via Tombesi Dall'Ova



FOTO 2 – Prospetto angolo via Tombesi Dall'Ova e via Marco Dente



FOTO 3 – Prospetto esterno da via Marco Dente



FOTO 4 – Ingresso centrale termica da via Marco Dente



FOTO 5 – Corte interna adiacente alla palestra



FOTO 6 – Ingresso alla palestra dalla corte interna



FOTO 7 – Corte interna adiacente alla palestra



FOTO 8 – Accesso alla corte intera da Via Guaccimanni



FOTO 9 – Corte interna vista dal piano secondo



FOTO 10 – Copertura dell'immobile



FOTO 11 – Copertura dei corridoi del piano terra



FOTO 12 – Chiostro dell'Arch. Camillo Morigia



FOTO 13 – Scale dell'ingresso principale



FOTO 14 – Disimpegno piano terra



FOTO 15 – Servizi igienici piano primo



FOTO 16 – Disimpegno piano terra



FOTO 17 – Corridoio aule piano terra lato Via Tombesi Dall'Ova



FOTO 18 – Disimpegno piano terra

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 19 – Servizi igienici piano primo



FOTO 20 - Servizi igienici piano primo



FOTO 21 – Bidelleria piano primo



FOTO 22 – Corridoio aule piano primo lato via Marco Dente



FOTO 23 – Vano accessibile piano ammezzato



FOTO 24 - Vano accessibile piano ammezzato



FOTO 25 - Vano accessibile piano ammezzato



FOTO 26 – Centrale termica al piano terra



FOTO 27 – Locale pompe al piano terra



FOTO 28 – Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 29 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 30 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 31 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 32 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 33 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 34 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 35 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 36 - Secondo piano al grezzo lato via Tombesi Dall'Ova



FOTO 37 - Secondo piano al grezzo angolo via Tombesi Dall'Ova – via M. dente



FOTO 38 – Corte interna