

































































LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | DEMOLIZIONE |
|  | DEMOLIZIONE PARZIALE DEL MASSETTO
E REALIZZAZIONE DIAFRAMA RIGIDO MEDIANTE SOLETTA IN C.A. |
|  | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI <u>M1</u> |
|  | DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURI <u>M2</u> |
|  | RICOSTRUZIONE |
|  | SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO |
|  | REALIZZAZIONE DIAFRAMMA DI PIANO
ALL'INTRADOSO DEL SOLAIO |

- | | |
|---|-------------------|
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
|  | PORTA TAGLIAFUOCO |
| | |

	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		Provincia di Ravenna
<h2 style="margin: 0;">Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio</h2> <p style="margin: 0;">Servizio Programmazione e Progettazione</p>			
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA" DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 - LUGO (RA) PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 CUP : J42C20000850001			
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO			
Presidente: Michele de Pascuale Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez Responsabile del Servizio: Arch. Giovanni Garzanti	
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Ing. Paolo Nobile	
PROFESSIONISTI ESENTI:			
ARCHITETTO RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE - COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI Arch. Roberto DI RAMO PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE EGGE ED ARCHITETTURA Arch. Pietrila GATA Ing. Mauro CHERROCHI PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE EGGE IMPIANTI TECNOLOGICI Arch. GINO DI NETTA Arch. Roberto CIRIANO		INGEGNERE RESPONSABILE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO Ing. Massimo GEROSOLIMO PORZELLA PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE Ing. Stefano ORTU Ing. Danilo GIANDETTA GEOLOGO RESPONSABILE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA Geo. Pier PAOLINI GIOVANE PROFESSIONISTA Arch. Michele DIAMICO	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>ATI (Istituti del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri)</p> <p>Capogruppo:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>INSIGHT & Co. S.r.l.</p> <p>Via. Safford Italia, 1071 01029 Pienza (PT) Tel. 0578 910077 - Fax 0578 910020 email: info@insightgroup.it PEC: insight@insightgroup.it</p> </div> </div> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>Mandante</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>S.A.G.I. S.r.l.</p> <p>Società per Azioni, in Gestione e in Liquidazione</p> <p>Via. Italia, 25 20121 San Donato del Tevere (PT) Tel. 0578 910077 - Fax 0578 910020 email: info@sagi.it PEC: info@sagi.it</p> </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;"> <p>PROGETTO INTEGRATO</p> <p>Via. Safford Italia, 1071 01029 Pienza (PT) Tel. 0578 910077 - Fax 0578 910020 email: info@insightgroup.it PEC: info@insightgroup.it</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p>Mandante</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>STA</p> <p>Via. Safford Italia, 1071 01029 Pienza (PT) Tel. 0578 910077 - Fax 0578 910020 email: info@insightgroup.it PEC: info@insightgroup.it</p> </div> </div>			
TITOLO ELABORATO:			
<h3 style="margin: 0;">PIANTA PIANO SECONDO - STATO COMPARATIVO</h3>			
Elaborato da: PDE_ARCH_23	Revisione: 00	Data: Ottobre 2022	Scala: 1:100
		Nome file: PDE_ARCH_23_SC.P2_000	