



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Ravenna

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio Programmazione e Progettazione

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO IL POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO SEZIONE PROFESSIONALE "E. STOPPA" DI VIA FRANCESCO BARACCA, 62 - LUGO (RA)
PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3
CUP : J42C20000850001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale	Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Maria Luisa Martinez
Dirigente responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile	Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Nobile

PROFESSIONISTI ESTERNI:

*ARCHITETTO RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE - COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI*

Arch. Roberto DI RAMIO

*INGEGNERE RESPONSABILE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED
ESECUTIVO*

Ing. Massimo GEROSOLIMO PORZIELLA

*PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
EDILE ED ARCHITETTONICA*

Arch. Pietro LA GATTA

*PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
STRUTTURALE*

Ing. Sebastiano ORTU

Ing. Maurizio CIARROCCHI

Ing. Daniele CIANCHETTA

*PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI*

Ing. Daniele CIANCHETTA

*GEOLOGO RESPONSABILE DELLA RELAZIONE
GEOLOGICA*

Geol. Primo FALCIONI

Arch. Roberto DI RAMIO

GIOVANE PROFESSIONISTA
Arch. Michele D'AMICO

ATI | Titolare del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione


Capogruppo



INSIGHT & Co. S.r.l.

Via Tiburtina Valeria, 149/1
65129 Pescara (PE)
Tel. 085/4159367 - Fax. 085.2192520
e-mail: direzione@insight.co.it
PEC: insight@arubapec.it

Mandante



S.A.G.I. S.r.l.

Società per l'Ambiente, la Geologia e l'Ingegneria
Via Pasubio, 20
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. e Fax. 0735.757580
e-mail: info@sagistudio.it
PEC: info@pec.sagistudio.it

Mandante



Via Spaventa, 10
63039 Sulmona (AQ)
Tel. 0864.51619 e Fax. 0864.576003
e-mail: studiotechnico@progettointegrato.it
PEC: massimo.gerosolimoporzella@ing.pe.eu

TITOLO ELABORATO:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Elaborato num: PDE_GEN_03	Revisione: 00	Data: Ottobre 2022	Scala:	Nome file: PDE_GEN_03_DOC.FOT_r00
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------	--------	---

PLANIMETRIA PIANO TERRA

15
a)
b-e*)
c-f*)

14

13

12
a)
b)


VIA BARACCA

11
a)
b)

10
a)
b)


9
a)
b)
c)

8
a)
b)
c)




VIA F.LLI CORTESI

PLANIMETRIA PIANO TERRA




PLANIMETRIA PIANO PRIMO




VIA F.LLI CORTESI


PLANIMETRIA PIANO SECONDO



PLANIMETRIA PIANO TERZO



PLANIMETRIA SOTTOTETTO



PLANIMETRIA COPERTURA

VIA BARACCA

TERRAZZO
mq 56.60

a) b)
c) d)

67 68 69

VIA F.LLI CORTESI

VIA BARACCA

VIA F.LLI CORTESI

FOTO INGRESSO PIANO TERRA

PUNTO OS. 1




a)



d)

PUNTO OS. 3



b)



e)



c)

PUNTO OS. 2



FOTO PORTICATO PIANO TERRA

PUNTO OS. 4



a)



c)

PUNTO OS. 5



a)



b)



b)

PUNTO OS. 6



a)



b)



c)

FOTO ESTERNI

PUNTO OS. 7



PUNTO OS. 10



PUNTO OS. 8



PUNTO OS. 9



FOTO ESTERNI

PUNTO OS.11

a)



b)



PUNTO OS. 12

a)



b)



PUNTO OS. 13



PUNTO OS. 14



PUNTO OS. 15

a)



b)



c)



FOTO INTERNI PIANO TERRA

PUNTO OS.16



PUNTO OS. 17



a)



b)

PUNTO OS. 18



a)



b)

PUNTO OS. 19



a)

PUNTO OS. 20



FOTO INTERNI PIANO TERRA

PUNTO OS. 21



a)



b)

PUNTO OS. 22



a)

PUNTO OS. 23



a)



b)



c)

PUNTO OS. 24



a)



b)



c)

FOTO INTERNI PIANO TERRA

PUNTO OS. 25

a)



b)



c)



PUNTO OS. 26

a)



b)



PUNTO OS. 27

a)



b)



FOTO INTERNI PIANO TERRA

PUNTO OS. 28

a)



b)



c)



d)



e)



PUNTO OS. 29

a)



b)



FOTO INTERNI PIANO TERRA

PUNTO OS. 30

a)



b)



c)



PUNTO OS. 31

a)



b)



c)



d)



FOTO PIANO PRIMO

PUNTO OS. 32



PUNTO OS. 33



PUNTO OS. 34



a)



b)



c)

PUNTO OS. 35



a)



b)

PUNTO OS. 36



FOTO PIANO PRIMO

PUNTO OS. 37



PUNTO OS. 39



PUNTO OS. 40



PUNTO OS. 38



FOTO PIANO PRIMO

PUNTO OS. 41



PUNTO OS. 42



PUNTO OS. 43



PUNTO OS. 44




FOTO SECONDO PIANO

PUNTO OS. 45

a)



b)



c)



PUNTO OS. 48



PUNTO OS. 46

a)



b)



PUNTO OS. 47



FOTO SECONDO PIANO

PUNTO OS. 49



PUNTO OS. 50



PUNTO OS. 51



PUNTO OS. 52



PUNTO OS. 53



PUNTO OS. 54



PUNTO OS. 55



FOTO SECONDO PIANO

PUNTO OS. 56

a)



b)



PUNTO OS. 58



PUNTO OS. 57



FOTO TERZO PIANO

PUNTO OS. 59



a)



b)



c)



d)



e)



f)

PUNTO OS. 60



PUNTO OS. 61



FOTO SOTTOTETTO

PUNTO OS. 62



a)


PUNTO OS. 63



a)



b)



b)



c)



c)



d)

FOTO SOTTOTETTO

PUNTO OS. 64



a)



d)



f)



b)



e)



g)



c)

PUNTO OS. 65



FOTO COPERTURA

PUNTO OS. 66



PUNTO OS. 69



PUNTO OS. 67



PUNTO OS. 68

