

Settore Lavori Pubblici

Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELL'INDIRIZZO LINGUISTICO DI VIA PASCOLI, 4 DEL LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" DI FAENZA (RA)

PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3

CUP : J23F20000000001

PROGETTO ESECUTIVO

Presidente:

Michele de Pascuale

Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio:

Maria Luisa Martinez

Dirigente responsabile del Settore:

Ing. Paolo Nobile

Responsabile del Servizio:

Arch. Giovanna Garzanti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Paolo Nobile

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:

Arch. Giovanna Garzanti

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Ing. Calogera Tiziana Napoli, Arch. Sara Saliba

Professionisti esterni:

PROGETTISTA COORDINATORE:

Ing. Christian Tassinari

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:

Ing. Christian Tassinari

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI:

Ing. Christian Tassinari

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE:

Ing. Daniele Miri

TITOLO ELABORATO:

STRUTTURE

Elaborato grafico di progetto 01 - Edificio esistente

Codice elaborato:

PE_STR_06_00

Revisione:

00

Data:

22/09/2022

Scala:

varie

Nome file di archiviazione:

PE_STR_06_Prog 01_00

PROFESSIONISTA RESPONSABILE:

Ing. Christian Tassinari

PROFESSIONISTA COORDINATORE:

Tassinari Christian

PROFESSIONISTA STRUTTURALE:

Tassinari Christian

PROFESSIONISTA IMPIANTISTICO:

Miri Daniele

Rev.

00

01

02

03

Descrizione

EMISSIONE

Redatto:

A.M.

Controllato:

C.T.

Approvato:

C.T.

Data:

22/09/2022

LEGENDA

Consolidamento muratura mediante intonaco fibrorinforzato con rete in fibra composita e malta (DETTAGLIO 1)

Raddoppio murario (DETTAGLIO 2)

Demolizione di tramezzo in forati e ricostruzione in muratura portante a due teste

Consolidamento dei solai mediante cerchiatura con angolari metallici (DETTAGLIO 3)

Consolidamento di copertura con piatto metallico di coronamento (DETTAGLIO 4)

Punto di appendamento volta in arenilato esistente alla struttura di copertura (DETTAGLIO 5)

Orditura primaria esistente

Orditura secondaria esistente (capriate)

Orditura terziaria esistente (terzere)

Orditura terziaria di progetto (terzere)

Volte in arenilato esistenti

ABACO INTERVENTI

PIANO TERRA - scala 1:200

PIANO PRIMO - scala 1:200

PIANO SOTTOTETTO - scala 1:200

INTERVENTI TIPICI IN COPERTURA

DETTAGLIO 1: Consolidamento muratura mediante intonaco fibrorinforzato - scala 1:20

DETTAGLIO 2: Raddoppio murario scala 1:20

DETTAGLIO 4 : Consolidamento di copertura con piatto metallico di coronamento

INTERVENTO TIPICO: Consolidamento cuci scuci della muratura portante - scala 1:20

DETTAGLIO 5 : Appendamento della volta in arenilato scala 1:20